

整改落实情况公示表

反馈（投诉） 问题	受理编号：D53010020230824503 号 交办问题：呈贡区实力心城小区靠近东实巷的侧门乱堆乱放附近餐饮一条街产生的餐饮垃圾，恶臭扰民，下雨时有污水乱流的情况。
整改目标	对东实巷侧门垃圾堆放问题进行及时清理，清理后合理设置垃圾房，每日垃圾及时清运，加强该区域卫生保洁工作。
整改措施	1、拆除垃圾房，对垃圾房重新选址。 2、加强清运频次，对污水沉淀池进行改造。
整改主要工 作成效	呈贡区实力心城小区靠近东实巷的侧门乱堆乱放附近餐饮一条街产生的餐饮垃圾，恶臭扰民，下雨时有污水乱流的情况问题已于2023年8月30日办结。现垃圾房已经拆除，重新选址，污水沉淀池已进行了改造。
责任单位及 责任人	乌龙街道办事处 刘帅
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至乌龙街道办事处。 联系人员及电话：刘帅 0871-67472119

公示单位：呈贡区人民政府（盖章）2024 年 12 月 20 日

