

D2YN202104300039 整改落实情况公示表

反馈（投诉） 问题	投诉编号：D2YN202104300039 反映问题：昆明市呈贡区联大街涌鑫哈佛中心烂尾楼工地扬尘污染。
整改目标	对现场裸土进行全面覆盖，常态化洒水降尘，切实做好现场扬尘防治工作。
整改措施	1.联合市住建局领导对现场扬尘问题进行督促整改。 2.督促涌鑫项目建设单位承担主体责任，对现场裸土进行全数覆盖。 3.督促涌鑫项目建设单位承担主体责任，对现场进行常态化洒水降尘。
整改主要工作成效	2021年4月30日，联合市住建局、地产开发商负责人对扬尘源进行实地核查。经核实现场是一个建筑工地，工地现已停工，场内存在覆盖不到位的裸露土体，存在一定扬尘污染。于2021年5月18日、6月18日、7月2日进行现场复查，经现场复查裸土覆盖均良好，无扬尘随风飘扬情况，7月15日、10月11日、11月8日、12月16日、12月31日，2022年1月19日、1月20日、2月16日、2月21日、3月7日、3月9日、3月10日、3月14日累计17次进行现场安全生产、文明施工检查、复查，对投诉点

	<p>进行裸土覆盖复查，经检查裸土覆盖均良好，并对覆盖不到位区域进一步督促责任单位全数覆盖。</p> <p>经过长期不间断的督促落实整改，施工现场投诉区域裸土已全数覆盖到位，打桩作业区已进行硬化，道路施工区域已进行喷锚加固，投诉区域现场扬尘源已切实消除到位。</p>
<p>责任单位及 责任人</p>	<p>责任单位：呈贡区住建局 责任人：尹愿辉</p>
<p>公示说明</p>	<p>现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至呈贡区沿河路 18 号。联系人员及电话：马旭丹，18314433664</p>

公示单位：昆明市呈贡区人民政府（盖章） 2022 年 3 月 22 日

