

附件 8

整改落实情况公示表

反馈（投诉） 问题	受理编号：D2YN202104120029 昆明市呈贡区斗南街道江尾社区居委会下辖的 3 个自然村的生活污水、23 个公厕的污水以及周边农业、餐饮业污水直排滇池，政府搬迁工作推进缓慢。
整改目标	对江尾社区内溢流污水进行收集处理，修复破损的管网，确保社区内的污水应收尽收，及时清理沟渠、排水沟内的垃圾和杂草。
整改措施	<ol style="list-style-type: none">1.通过采取工程措施将江尾社区大村、小村内溢流点溢流污水截断并接入污水管网。2.是对漏损的污水管网进行修复。3.对村内排水沟渠及时进行清淤工作；4.加强环境卫生保洁力度，及时清理排水沟、沟渠内的垃圾、杂草等
整改主要工 作成效	<ol style="list-style-type: none">1.通过采取工程措施对裸露、破损管网进行修复、更换，将江尾社区大村、小村内溢流点溢流污水截断并接入污水管网，对村庄内排水管网、沟渠进行清淤疏浚，开展化粪池清掏等，施工人员于 2021 年 4 月 23 日全面进场施工，5 月 30 日完成主体工程。现村庄污水已经可以从新建(修复)的管网进入提升泵站，最终泵入环湖截污干渠。采取工程措施对裸露、破损的管网进行更换，4 月 23 日全面开展管网修复及更

	<p>换工作，完成破损管网的修复、更换 980 米。将江尾社区大村、小村内溢流点溢流污水截断并接入污水管网，新建截污管网约 200 米，新建污水沟渠 220 米，新建沉池 4 个，新建污水收集池 1 个，整治新截漏点 20 余处。</p> <p>2.于 2021 年 4 月 15 日开始每天投入挖机 2 台、拖拉机 2 台、三轮车 4 辆、保洁人员 60 余名对江尾社区范围内排水管道、沟渠进行清淤疏浚、打捞垃圾及收割杂草，对农田周边的垃圾杂草进行清理整顿，现已完成。</p> <p>3.江尾社区组织人员对 13 个公厕的化粪池清掏 1 次，清掏人数 40 人次，其中垃圾清运车 1 辆，化粪池车 1 辆，共计出动车辆 20 辆（次）。</p> <p>4.于 2021 年 4 月 21 日昆明市生态环境局呈贡分局环境监测站对流经江尾社区的山楂沟（社区出水口）、江尾小村雨水沟（湿地进水口）的水质进行了检测，两处水质均达到地表水 II 类标准。</p>
<p>责任单位及 责任人</p>	<p>昆明市呈贡区水务局 孟兆强</p>
<p>公示说明</p>	<p>现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈昆明市呈贡区水务局。联系人员及电话：李梦春，67478333</p>

公示单位：昆明市呈贡区人民政府（盖章） 2022 年 4 月 26 日