

附件 8

整改落实情况公示表

反馈（投诉） 问题	受理编号：D2YN202104180074，投诉人反映：昆明市呈贡区时代俊园 A2 地块 15 栋旁垃圾房恶臭、地面污渍影响附近居民生活；垃圾房的污水池长期无人清理；垃圾运输车辆进出小区存在安全隐患；举报人建议将该垃圾房搬离。
整改目标	2021 年 4 月 19 日，对时代俊园 A2 地块 15 栋旁垃圾房采取措施，消除存在的问题。
整改措施	1. 垃圾收集房有臭味、存在垃圾清运频次不高的问题，做以下处理：区城管局严格要求垃圾清运公司做好垃圾清运工作，当日对垃圾房内积存垃圾及时清运，并要求严格落实生活垃圾“日产日清”和“生活垃圾不落地”要求，减少臭味、加大清运频次。 2. 垃圾房周围地面有污渍的问题，做以下处理：要求垃圾清运公司及物业公司对垃圾房周边进行清洗、消毒、灭蝇，同时做好垃圾房周边环境卫生管理，严防渗滤液泼冒滴漏的情况发生。 3. 修复破损道路，使用原吸水砖，恢复原状。对原排水沟提升改造，改入暗沟，引流至市政污水管网。 4. 垃圾运输车辆进出小区存在安全隐患及举报人建议搬离垃圾房的诉求，结合实际考量，做以下处理：

	由区住建局督促物业对垃圾房及周边进行提升改造，街道社区同时对小区物业进行督促管理，责令小区物业公司对小区垃圾房门改向，由西向改为东向，小砖支砌封堵西门，清运垃圾从雨花路出入，避免进入小区存在安全隐患，同时要求清运公司做好拉运过程中的泼洒垃圾清理工作。垃圾房内完善截污沟渠引流到污水管网，建沉砂池一个，垃圾房东北侧新建砖围墙，把清运场与小区隔断。
整改主要工作成效	时代俊园小区A2地块15栋旁的垃圾中转站现场复查，垃圾已及时清运完毕，垃圾清运公司确保能“日产日清”，并要求长期保持；小区垃圾房房门朝向已改造完成。
责任单位及责任人	区城市管理局 刘剑磊 雨花街道办事处 赵庆欣 区住房和城乡建设局 郭林
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至雨花街道办事处。联系人员及电话：张增福，67492412

公示单位：皇贡区人民政府（盖章）

2022 年 5 月 26 日