

附件 8

整改落实情况公示表

反馈（投诉） 问题	受理编号：D2YN202104190099，投诉人反映问题： 距昆明市呈贡区时代俊园 A2 地块 15 幢 10 米处的垃圾房恶臭、渗滤液污染环境，举报人诉求该垃圾房搬迁。
整改目标	2021 年 4 月 20 日雨花街道办事处组织城管中心工作人员、经济发展办公室工作人员，并协调区城市管理局、住房和城乡建设局参与，对时代俊园 A2 地块 15 幢 10 米处的垃圾房恶臭、渗滤液污染环境，举报人诉求该垃圾房搬迁问题进行落实整改。
整改措施	<ol style="list-style-type: none">1.小区周边垃圾投放管理不到位的问题，做以下处理：对小区物业进行督促管理，责令小区物业公司对小区内部环境卫生问题进行整改提升。2.垃圾收集房有臭味、存在垃圾清运频次不高的问题，做以下处理：区城管局严格要求垃圾清运公司做好垃圾房管理，对当日垃圾房内积存垃圾及时清运，并要求严格落实生活垃圾“日产日清”和“生活垃圾不落地”要求，加大清运频次；3.举报人建议搬离垃圾房的诉求，结合实际考量，做以下处理：由区住建局对垃圾房及周边进行提升改造，街道社区共同对小区物业进行督促管理，责令小区物业公司对小区垃圾房门改向，由西向改为东向，

	小砖支砌封堵西门，对原垃圾房门口进行恢复绿化。垃圾房内完善截污沟渠引流到污水管网，建沉砂池一个，垃圾房东北侧新建砖围墙，把清运场与小区隔断；要求垃圾清运公司做好垃圾房管理，同时做好垃圾房周边环境卫生管理，严防渗滤液泼冒滴漏的情况发生。
整改主要工作成效	1.当日垃圾房内积存垃圾及时清运，并要求严格落实生活垃圾“日产日清”和“生活垃圾不落地”要求，加大清运频次； 2.垃圾房门由西向改为东向，小砖支砌封堵西门已改造完成，对原垃圾房门口绿化已恢复。
责任单位及责任人	区城市管理局 尹绍荣 区住建局 郭林 雨花街道办事处 赵庆欣
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至雨花街道办事处。联系人员及电话：张增福，67492412

公示单位：呈贡区人民政府(盖章)

2022年5月26日